


Figur 1



Figur 2



Navařovací náboje pro pouzdra TAPER / Weld-on-hubs for Taper Bushes

Označení / Obj.č. Part.No.	Pouzdro Bush	Typ Fig.	A [mm]	B h8 [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
WH1200	1210	1	70	65	64,5	25	9	10
WH1600	1610	1	80	75	74,5	25	9	10
WH2000	2012	1	95	90	89,5	32	12	12
WH2500	2517	1	115	110	109,5	44	19	15
WH3000	3020	1	145	140	139,5	50	19	15
WH3500	3525	1	190	180	179,5	65	25	25
WH3535	3535	1	190	180	179,5	89	32	25
WH4000	4040	1	200	190	189,5	101	32	30
WH4500	4545	1	210	200	199,5	115	40	30
WH5000	5050	1	230	220	219,5	127	40	35
WM1200	1210	1	70	60	58	25	9	10
WM1215	1215	1	73	60	58	38	16	11
WM1600	1615	1	83	70	68	38	16	11
WM2000	2012	1	95	90	88	32	12	12
WM2500	2517	1	127	110	108	44	19	13
WM3000	3030	1	152	130	125	76	25	19
WM3020	3020	1	152	130	125	50	25	15
WM3500	3535	1	184	155	151	89	32	25
WM4000	4040	1	225	195	187	102	32	32
WM4500	4545	1	254	220	213	115	38	38
WM5000	5050	1	276	242	228	127	38	38
TBK1210Q	1210	2	65,5	66		25		17
TBK1610Q	1610	2	85,5	86		25		17
TBK1615Q	1615	2	85,5	86		38		25
TBK2012Q	2012	2	95,5	96		32		21
TBK2517Q	2517	2	110,5	111		44		30
TBK2525Q	2525	2	110,5	111		64		45
TBK3020Q	3020	2	135,5	136		51		34
TBK3030Q	3030	2	135,5	136		76		51
TBK3535Q	3535	2	165,5	166		89		60
TBK4040Q	4040	2	205,5	206		102		70
TBK4545Q	4545	2	235,5	236		115		85
TBK5050Q	5050	2	249,5	250		127		85

Navařovací náboje jsou vyrobeny z oceli. Navařují se na ně plochá řetězová kola, kola čerpadel nebo ventilátorů a pomocí pouzdra Taper se upevňují na hřídel.

Weld-on-Hubs for Taper Bushes in WM or WH construction are made of steel. The flange provides a convenient means of welding hubs into Plate Sprocket, Pump Wheels, Fanrotors, V-belt Pulleys of steel and many other components which must be fastened to a shaft.