

Informace ke skladování pryžových řemenů

Skladovací podmínky pryžových výrobků a doporučení ohledně přípustné doby skladování pro průmyslové použití

Skladovací podmínky pryžových výrobků jsou stanoveny v normě DIN 7716, vydané v květnu 1992.

Dále existuje mezinárodní norma ISO 2230, která kromě podrobnějších informací obsahuje klasifikaci typů elastomerů podle jejich citlivosti vůči stárnutí a degradaci a dále různé přípustné doby skladování.

Za předpokladu, že jsou tyto normy týkající se podmínek skladování splněny,

- skladování v uzavřených prostorách s dobrou ventilací
- teplota prostředí 15 ° - 35 °C (bez vlivu topného zařízení)
- relativní vlhkost vzduchu 70 %
- Výrobky musí být chráněny před přímým slunečním zářením či umělým světlem s vysokým obsahem UV záření. Okna musí být zakryta červenou nebo oranžovou fólií.
- Je třeba zamezit kontaktu s kapalinami, jako jsou oleje, maziva, paliva, kyseliny, čisticí prostředky atd., stejně jako s jejich výpary.

doporučujeme, aby skladovací doba našich hotových výrobků nepřekročila 72 měsíců.

Při skladování elastomerových výrobků musí být zajištěn princip FIFO. Při zavádění nových specifikací či konstrukčních řešení je třeba nejprve vyskladnit starší typy výrobků (na základě domluvy se zákazníkem). Pokud je doporučená doba skladování překročena, nelze vyloučit trvalé deformace a praskliny způsobené skladováním a balením.